









Detalle de Piezas en Caja de Estructura:

	Marco vertical 1 10 x 115	M1	X2
	Marco vertical 1.2 10 x 115	M1.2	X1
	Marco Diagonal 1 7 x 165	MD 1	X1
	Marco Diagonal 1.2 7 x 165	MD 2	X2
	Marco Base1	MB 1	X1
	Marco Base 1.2	MB 2	X1
	Marco Arriostramiento 1	MA 1	X2
	Marco Arriostramiento 1,2	MA 2	X1
	Longitudinal 1	L1	X2
	Longitudinal 2	L2	X1
	Arriostramiento Longitudinal	AL	X6
	Base Zapato	BZ	X1


	Base Metálica	BM	x6
	Zapato Plástico	Z1	x30
	Sello de Goma	S1	x30
Caja de Pernos y Tuercas		C1	x1
	Estanque acumulador	E1	x1

Detalle de piezas en cajas de tubos al Vacío:



	Tubo al vacío	T1	x30 v
---	---------------	----	-------

Montaje termo solar.


Montaje de marcos



Montaje de Horizontales:




Montaje de Estanque:





Montaje de Zapatos:

El zapato plástico, se fija en la base de zapato (dentro de los espacios).




Montaje de tubos al vacío:

Se aplica un lubricante en el tubo al vacío, para facilitar la inserción de este en el estanque.




Descripción de instalacion de resistencia eléctrica en estanque.

Resistencia con hilo 3/4 para fijación.



Descripción de instalacion de ánodo de magnesio.



Conexiones del estanque y controlador.

